

Estado del Torreón, protegido con malla por el mal estado de algunos elementos de piedra, etc.



Estado de la piedra de la fachada.



Estado del mortero de las juntas de la piedra



Fachada una vez restaurada



Desmontado de las ALMENAS para su restauración



Estado de deterioro de las ALMENAS



Estado de deterioro de las ALMENAS



Estado de deterioro de las ALMENAS



Proceso restauración de las ALMENAS incorporando armadura inoxidable.




ALMENAS restauradas.



ALMENAS restauradas.



ALMENAS restauradas.



ALMENAS restauradas.



ALMENAS restauradas.



Juntas de las piedras de la fachada sin un sellado adecuado.



Fachada restaurada con un buen sellado de juntas



Fachada restaurada



Fachada restaurada



Escalera caracol antes de restaurar.



Escalera caracol restaurada



Gradas de escalera en proceso de restauración



Gradas de escalera en proceso de restauración



Gradas de escalera restauradas.